Aeroseal – TF/HT



lepidlo na izolaci Aeroflex, bez toluenu, do 150°C

Základní údaje:

Speciální lepidlo na lepení flexibilních izolačních pěnových materiálů ve formě trubic a pásů nejen navzájem,ale i na kovové podklady.

Nanášení lepidla:

Před použitím promíchat! Pomocí štětce aplikujeme pravidelný tenký nános nátěru na obě slepované strany. Při slepování větších ploch je možné i nanášení stříkáním. (2mm tryska, 4 bar tlak). Spoje se rychle slepí a krátce a pevně se k sobě přitlačí. Počas slepování musí být lepidlo lepkavé, nesmí se olupovat.

Doba schnutí:

Podle teploty a poměru vlhkosti vzduchu mezi 3 a 15 minutami. Zařízení s tepelným zatížením mohou být dané do provozu nejdříve po 36 hodinách.

Teploty při zpracování a při skladování:

Vhodná teplota při skladování a zpracování by měla být mezi +15 °C a +25 °C. Pod +10 °C nepoužívat! Nelepit na horké anebo studené kanály a potrubí. Nezpracovávat na přímém slunci. Čerstvé spoje, které jsou vystavené slunečnímu záření, by měly být pokryté izolační páskou.

Obsahuje nebezpečnou látku:

butanon - CAS 78-93-3 (20-40%); aceton - CAS 67-64-1 (10-30%); ethyl-acetát - CAS 141-78-6 (≤10%)

H věty: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry; H319 Způsobuje vážné podráždění očí; H336 Může způsobit ospalost nebo závratě; H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P věty: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření; P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů; P280 Používejte ochranné brýle/ochranné rukavice/ochranný oděv; P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO; P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření; P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.

Dovozce: Aeroflex a.s.,
Pražská 298, 250 01, Brandýs n. Labem
e-mail: aeroflex@iol.cz
www.aeroflex-as.cz

Distributor: Regulus spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3, 143 00, Praha 4
e-mail: obchod @regulus.cz
www. regulus.cz

Aeroseal – TF/HT



lepidlo na izolaci Aeroflex, bez toluenu, do 150°C

Základní údaje:

Speciální lepidlo na lepení flexibilních izolačních pěnových materiálů ve formě trubic a pásů nejen navzájem,ale i na kovové podklady.

Nanášení lepidla:

Před použitím promíchat! Pomocí štětce aplikujeme pravidelný tenký nános nátěru na obě slepované strany. Při slepování větších ploch je možné i nanášení stříkáním. (2mm tryska, 4 bar tlak). Spoje se rychle slepí a krátce a pevně se k sobě přitlačí. Počas slepování musí být lepidlo lepkavé, nesmí se olupovat.

Doba schnutí:

Podle teploty a poměru vlhkosti vzduchu mezi 3 a 15 minutami. Zařízení s tepelným zatížením mohou být dané do provozu nejdříve po 36 hodinách.

Teploty při zpracování a při skladování:

Vhodná teplota při skladování a zpracování by měla být mezi +15 °C a +25 °C. Pod +10 °C nepoužívat! Nelepit na horké anebo studené kanály a potrubí. Nezpracovávat na přímém slunci. Čerstvé spoje, které jsou vystavené slunečnímu záření, by měly být pokryté izolační páskou.

Obsahuje nebezpečnou látku:

butanon - CAS 78-93-3 (20-40%); aceton - CAS 67-64-1 (10-30%); ethyl-acetát - CAS 141-78-6 (≤10%)

H věty: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry; H319 Způsobuje vážné podráždění očí; H336 Může způsobit ospalost nebo závratě; H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P věty: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření; P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů; P280 Používejte ochranné brýle/ochranné rukavice/ochranný oděv; P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO; P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření; P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.