TECHNICKÝ LIST

Kulový kohout KKR DN 20



Základní charakteristika	
Použití	slouží k úplnému uzavření / otevření průtoku pracovní látky
Pracovní kapalina	voda, pitná voda a nemrznoucí teplonosná kapalina pro otopné systémy, tepelné čerpadla a solární soustavy
Ovládání	k zavírání / otevírání kohoutu slouží přiložený klíč nebo páka

Technické údaje	
Max. pracovní tlak	10 bar
Max. pracovní teplota	160 °C
Jmenovitá světlost	DN 20

Materiály	
Tělo ventilu	mosaz CW617N
Koule	mosaz, chromovaná
O-kroužky	FPM
Těsnění koule	PTFE

Připojovací rozměry s objednacími kódy


		G 3/4" Fu	G 1" Fu	G 5/4" Fu	G 6/4" Fu	Cu 22	Cu 28	G 1/2" F	G 3/4" F	G 1" F	G 5/4" F	G 6/4" F	G 1/2" M	G 3/4" M	G 1" M	G 5/4" M	G 6/4" M
G 3/4" Fu	*páka*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	klíč	-	-	-	-	16 674	-	-	16 834	-	-	-	-	16 833	-	-	-
G 1" Fu	*páka*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	klíč	-	-	-	-	16 436	-	-	-	16 884	-	-	-	-	-	-	-
G 5/4" Fu	*páka*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	klíč	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G 6/4" Fu	*páka*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	klíč	-	-	-	-	16 448	16 673	-	-	16 435	16 953	-	-	-	-	-	-
Cu 22	*páka*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	klíč	16 674	16 436	-	16 448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cu 28	*páka*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	klíč	-	-	-	16 673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G 1/2" F	*páka*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	klíč	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G 3/4" F	*páka*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	klíč	16 834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G 1" F	*páka*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	klíč	-	16 884	-	16 435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G 5/4" F	*páka*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	klíč	-	-	-	16 953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G 6/4" F	*páka*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	klíč	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G 1/2" M	*páka*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	klíč	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G 3/4" M	*páka*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	klíč	16 833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G 1" M	*páka*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	klíč	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G 5/4" M	*páka*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	klíč	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G 6/4" M	*páka*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	klíč	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.: *Fu = převlečná matice, Cu = připojení na měď, F = vnitřní závit, M = vnější závit*

R E G U L U S spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4
Tel.: +420 241 764 506
Fax: +420 241 763 976
E-mail: regulus@regulus.cz
Web: www.regulus.cz

Kulový kohout KKR DN 20

Rozměry



		G 3/4" Fu	G 1" Fu	G 5/4" Fu	G 6/4" Fu	Cu 22	Cu 28	G 1/2" F	G 3/4" F	G 1" F	G 5/4" F	G 6/4" F	G 1/2" M	G 3/4" M	G 1" M	G 5/4" M	G 6/4" M
G 3/4" Fu	*L [mm]*	-	-	-	-	89	-	-	74	-	-	-	-	82	-	-	-
	H [mm]	-	-	-	-	71	-	-	71	-	-	-	-	71	-	-	-
G 1" Fu	*L [mm]*	-	-	-	-	95	-	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-
	H [mm]	-	-	-	-	76	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-
G 5/4" Fu	*L [mm]*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H [mm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G 6/4" Fu	*L [mm]*	-	-	-	-	87	93	-	-	76	81	-	-	-	-	-	-
	H [mm]	-	-	-	-	71	71	-	-	71	71	-	-	-	-	-	-
Cu 22	*L [mm]*	89	95	-	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H [mm]	71	76	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cu 28	*L [mm]*	-	-	-	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H [mm]	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G 1/2" F	*L [mm]*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H [mm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G 3/4" F	*L [mm]*	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H [mm]	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G 1" F	*L [mm]*	-	84	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H [mm]	-	76	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G 5/4" F	*L [mm]*	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H [mm]	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G 6/4" F	*L [mm]*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H [mm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G 1/2" M	*L [mm]*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H [mm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G 3/4" M	*L [mm]*	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H [mm]	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G 1" M	*L [mm]*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H [mm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G 5/4" M	*L [mm]*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H [mm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G 6/4" M	*L [mm]*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H [mm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.: Fu = převlečná matice, Cu = připojení na měď, F = vnitřní závit, M = vnější závit